



PRZYKŁAD SYSTEMU NAPRAWYCZEGO BALKONU



Krawędź balkonu



Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny LUBLIN, UL. GRAŻYNY 29	Inwestor: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa 20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21
Nazwa rys: Docieplenie ścian w części zachodniej i wschodniej budynku na fragmentach ocieplonych metodą mokry-ciężką, remont płyt i balustrad balkonowych PRZYKŁAD REMONTU PŁYTY BALKONOWEJ	data: 10.2019r. nr rys: 4 strona 12