



OZNACZENIA:

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
- OBJĘTE OPRACOWANIEM OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ-SUCHĄ PRZEWIDZIANE DO WYMIANY NA BSO
- FRAGMENTY ŚCIAN OCIEPLONE METODĄ BSO PRZEWIDZIANE DO DOCIEPLENIA

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
- LUBLIN, UL. WAJDELOTY 3

Inwestor: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

Nazwa rys: Wymiana ocieplenia ścian na fragmentach licowanych
blachą w części zachodniej i wschodniej budynku,
remont płyt i balustrad balkonowych
- MAPA SYTUACYJNA

data:
10. 2019r.

skala:
1:500

nr rys:
1

strona 9

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Lublin dn. 09.05.2019

Sporządził(a) wydruk: Wioleta Waciewicz
mgr inż. Wioleta Waciewicz
Inspektor Wydziału Geodezji