



PRZYKŁAD SYSTEMU NAPRAWYCZEGO BALKONU



Krawędź balkonu



Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z lok. usług.
LUBLIN, UL. WALLENRODA 2

Nazwa rys: Wymiana ocieplenia ścian na fragmentach licowanych blachą w części wschodniej i zachodniej budynku, remont płyt i balustrad balkonowych
PRZYKŁAD REMONTU PŁYTY BALKONOWEJ

Inwestor: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

data: 10.2019r.

nr rys: 4

strona 12